

材質による鍛造温度 (標準機械設計製図便覧, 共立出版(株), 小栗達男)			
材 料	最高温度(℃)	最低温度(℃)	摘 要
普通鍛銅	1200	750	
高張力銅	1200	850	
高炭素銅	1150	900	
ニッケル銅	1200	850	
高速度銅	1200	1000	
ネーバル青銅	800	650	
マンガン青銅	750	500	
	850	700	
ニッケル青銅	850	550	1.5%Mn以下
	950	800	4%Mn以下
アルミニウム青銅	850	600	2% Ni 以下
リン青銅	800	650	15% Ni 以下